



QUATRIEME PIECE :

L'accès se réalise par une porte en bois en état d'usage.
La pièce est aveugle.

Sol : le sol est recouvert de carrelage en état d'usage.

Murs : les murs sont bruts en pierre et moellons en état d'usage.

Plafond : le plafond est constitué d'un voutain en briques en état d'usage.



Ma mission étant terminée,

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent proc
ce jour établi sur trente-huit pages recto, enreg
l'étude.

Référence dossier étude : 122024/3927

