

3.2.6 COULOIR / REZ-DE-CHAUSSÉE (ACCES FACE SUR SEJOUR-CUISINE) :

Dans la continuité au sol, du parquet. Les plinthes sont en bois, recouvertes de peinture.



Les murs et le plafond sont recouverts de peinture.





Fixé sur le mur de droite, un convecteur électrique de marque AIRELEC.





**3.2.7 CHAMBRE 1 / REZ-DE-CHAUSSEE (PREMIÈRE PORTE
GAUCHE SUR COULOIR) :**

Au sol, de la moquette. Les plinthes sont en bois, recouvertes de peinture.



Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. Le pan de mur de gauche est doublé de lés de papier peint.





Fixé sur le pan de mur de gauche, un bloc de climatisation réversible.



3.2.8 CHAMBRE 2 / REZ-DE-CHAUSSEE (PORTE DROITE SUR COULOIR) :


Au sol, du parquet.

Les plinthes sont en bois, recouvertes de peinture.



Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. Le pan de mur de droite est doublé de lés de papier peint.





Le pan de mur de droite accueille un bloc de climatisation réversible de marque KAISAI.

Fixé sur le pan de mur de face, un convecteur électrique de marque AIRELEC.





3.2.9 DRESSING / REZ-DE-CHAUSSEE (PORTE FACE SUR COULOIR) :

Au sol, de la moquette. Les plinthes sont en bois, recouvertes de peinture.




Les murs et le plafond sont recouverts de peinture.





Le pan de mur de gauche accueille un convecteur électrique de marque AIRELEC.



3.2.10 SALLE DE BAINS / REZ-DE-CHAUSSÉE (PORTE GAUCHE SUR DRESSING) :

Au sol, du carrelage.




Les murs et le plafond sont recouverts de peinture.





Un plan à double vasque avec robinet mitigeur. En allège, un meuble de salle de bains en bois mélaminé ouvrant à quatre tiroirs avec poignées tirage. De part et d'autre, un meuble de salle de bains en bois mélaminé ouvrant à deux portes avec poignées tirage. Fixés au mur, deux miroirs avec point lumineux, tablettes et crédence de carreaux de faïence jointoyés.



Un cabinet d'aisance avec réservoir dorsal et double abattant.



Une baignoire avec robinet mitigeur thermostatique, flexible de douche, douchette, pommeau de douche et paroi vitrée.



3.2.11 ACCÈS ÉTAGE :

L'accès à l'étage s'effectue depuis le salon au moyen d'un escalier en bois.

Le pan de mur de droite de la cage d'escalier est doublé de lés de papier. En partie haute, le mur est à l'état brut, en parpaings de briques jointoyés.



3.2.12 PALIER / PREMIER ÉTAGE :

Au sol, un parquet recouvert de dalles de moquette.



Les murs sont à l'état brut, en parpaings de briques jointoyés partiellement recouverts d'enduit. La soupenle est composée de panneaux métalliques isolants.





3.2.13 PIÈCE 1 / PREMIER ÉTAGE (PORTE DROITE SUR PALIER) :

Au sol, un revêtement souple est posé sur une partie de la dalle béton.



Les pans de mur de face et celui accueillant la porte d'accès sont à l'état brut, en parpaings jointoyés. À droite et à gauche, la soupente est composée de panneaux métalliques isolants. En partie basse, le mur est en parpaings à l'état brut.







3.2.14 COULOIR 2 / PREMIER ÉTAGE (PORTE GAUCHE SUR PALIER) :

Au sol, du parquet. Les plinthes sont en bois, recouvertes de peinture.

